Технический паспорт N° **W500-RU**

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ

LUCIPOL CONVERTER



1000 г +
1000 г +
400-600 г



14-16 сек FC 4
при 20°C

Ø 1,6 - 1,8 мм
Кол-во слоев: 1-2
Давление: 3/4 Бар

Воздушная сушка при 25°C:
Монтажная прочность: 120 минут
Полное высыхание: 7 дней

Жизнеспособность
смеси при 20-25°C
>2 ч

ОПИСАНИЕ

Полиуретановое финишное покрытие с глянцевым эффектом, поддающееся щеточной чистке

ПРИМЕНЕНИЕ

Для нанесения на панели и комплектующие мебели, глянцевый эффект и защита от пожелтения. Также подходит для нанесения на трехмерные изделия и обточенные предметы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях
- Отличное наполнение
- Отличная растекаемость
- Отличная твердость поверхности
- Хорошая химическая стойкость
- Не желтеет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанести на полиэфирное базовое покрытие, отшлифованное абразивной бумагой зернистостью до P600. Также можно наносить на полиуретановые и УФ базовые покрытия с высокой укрывающей способностью, отшлифованные абразивной бумагой зернистостью до P600.

НАНЕСЕНИЕ

- Распылением под низким давлением, безвоздушным пистолетом или пистолетом airmix.

Соотношение смешивания:

	по весу и объему
LUCIPOL CONVERTER	1000 частей
IV216 L 106-0.1 C CATALIZZATORE (отвердитель)	1000 частей
I5213 230 DILUENTE (медленный разбавитель) или	400-600 частей
I7929 232 DILUENTE (сверхмедленный разбавитель) или	
I4262 277 DILUENTE (средний-медленный разбавитель) или	
I5543 237 DILUENTE (быстрый разбавитель)	

Жизнеспособность при 20°C: более 2 часов при 20-25°C
Вязкость готового к распылению материала при 20°C: 14-16” FC4 распылением
Диаметр дюзы стандартного пистолета-распылителя: 1,6 – 1,8 мм
Давление распыла: 3,0-4,0 Бар
Кол-во слоев: 1-2
Количество наносимого материала: 100-120 г/м²
Л.О.В.: см. соответствующий Техпаспорт

СУШКА

Воздушная сушка при 25°C и отн.влажности <65%:

"От пыли":	60 мин.
Монтажная прочность:	120 мин.
Штабелирование:	12 часов
Можно чистить щеткой:	48 часов
Полное высыхание:	7 дней

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ

Древесина различной породы
Отшлифовать абразивной бумагой P100-P150-P180
Нанести базовое покрытие
Отшлифовать абразивной бумагой P320-P400-P600
Нанести финишное покрытие LUCIPOL CONVERTER – сушка 48 ч
Очистить щеткой

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для достижения наилучших результатов очистки щеткой можно использовать 100% отвердителя I6844 L 110 C CATALIZZATORE.
- Для ускорения сушки можно использовать 100% отвердителя I5481 L 101 C CATALIZZATORE.
- При распылении при температуре выше 30°C можно использовать разбавитель I7929 232 DILUENTE в соотношении 40-60%.
- При распылении при температуре ниже 20°C необходимо использовать разбавитель I5543 237 DILUENTE в соотношении 40-60%.
- Если нет необходимости в чистке, выполните следующее:
    - Первый слой: 100-120 г/м²
    - Выдержка: 60-90 мин. при комнатной температуре
    - Второй слой: 120-140 г/м²
    - Время сушки: не менее 48 часов
    - Чистка

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° W500-RU
РЕД. 06/2023

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.